

LEGENDA

Verifiche idrauliche

Sezioni di chiusura e relativa numerazione (nel cerchio); il numero rosso indica la quota.


Aste torrenziate ed impluvi minori. Le aste sono state suddivise in tronchi omogenei (linea rossa e relativa numerazione), in cui è indicata la lunghezza planimetrica L e il dislivello A.

Tipologia opere idrauliche ed attraversamenti

- Attraversamenti.
- Gabbionate.
- Opere spondali in pietra: a) in buono stato di conservazione; b) in cattivo stato di conservazione.
- T tratto del Rio Arpat intubato.
- Opere spondali in calcestruzzo armato.
- Briglie in pietra: a) in buono stato di conservazione; b) in cattivo stato di conservazione.
- Briglie in cemento armato sul Rio Penturetto (eseguite)
- Scogliere in massi.
- Vallo para-debris-flow (eseguiti)
- Opere in progetto
- Canale scolmatore, briglie, vasca di accumulo e bacino di laminazione

Altri simboli

- Interventi di stabilizzazione delle pareti rocciose (eseguiti).
- Numero scheda censimento opere idrauliche.
- Alveo di piena ordinaria della Dora Riparia
- Laghetto artificiale in prossimità della Dora Riparia.
- Alveo abbandonato del rio Penturetto
- Limite comunale.



Regione Piemonte
 Provincia di Torino
 Comune di Vaie

**Piano Regolatore Generale Comunale
 Variante strutturale**

PROGETTO DEFINITIVO
 Rielaborazione a seguito delle osservazioni della Regione Piemonte
 prot. 25711/DB0817 PPU del 12.07.2011

Carta delle opere idrauliche

Tavola n. 6
 scala 1:5000

sea consulting srl

Redatto	Det. D. Fortin				
Controllato	Det. D. Fortin				
Approvato	Det. G.W. Bianchi				
Stato	Guida Clienti	Codice Documento	Approvazioni	Data	
Emesso		08/09/09-07/01/11		agosto 2009	
1		07/09/09-07/01/11		marzo 2009	
2		07/09/09-07/01/11		giugno 2009	
3		07/09/09-07/01/11		novembre 2009	
4		07/09/09-07/01/11		settembre 2011	

SEA CONSULTING SRL - 10121 TORINO (ITALY) - Via Cernaia, 27 - Tel (+39) 011 516 29 39 Fax (+39) 011 511 91 85 - info@seaconsulting.eu - www.seaconsulting.eu